



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
Avaliação de Árvores Urbanas

Solicitação nº: 029-2021

Data da Solicitação: 14/04/2021

Data de Vistoria: 16/04/2021

Endereço: Praça Valdomiro Barbosa, 150 - Idelmino

Parecer Técnico:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do biólogo Marcus Vinicius Leite Gomes, em atendimento à solicitação de morador do imóvel mencionado neste Parecer, realizou vistoria na Praça Valdomiro Barbosa e identificou três árvores da espécie *Ficus benjamina*, cujas raízes estão causando danos ao calçamento da referida praça e ao imóvel do solicitante; foi possível constatar as raízes de uma das árvores no imóvel do solicitante, que relatou já retirado raízes em reformas à sua residência; preocupado com eventuais danos futuros, ele solicita a supressão dos três indivíduos arbóreos e, amparado pela *Lei Municipal 5259/2013* (redação alterada pela *Lei Municipal 5988/17*), o técnico recomenda a supressão dos *Ficus* e suas substituições por espécies mais adequadas ao espaço público.

O procedimento solicitado está em conformidade com a *Lei Municipal 5681/16* e o presente Parecer deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, responsável pela execução do serviço de supressão das árvores mencionadas.

Após a retirada das mesmas, caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizar os plantios adequados, de maneira participativa, trabalhando a Educação Ambiental voltada à Arborização Urbana, com os moradores do entorno do referido espaço público.

O material lenhoso resultante do processo autorizado deverá ser destinado adequadamente.

Marcus Vinicius Leite Gomes
Biólogo - CRBio 62221/04-D - Matrícula 0258194
Departamento de Arborização Urbana



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
Avaliação de Árvores Urbanas

Registros Fotográficos:



Foto 01: Ficus na Praça Valdomiro Barbosa, frente ao número 150



Foto 02: Raízes de uma das árvores invadindo a tubulação de drenagem da praça e avançando rumo ao asfalto



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
Avaliação de Árvores Urbanas



Foto 03: Raiz do Ficus já aparente no interior da residência do solicitante!




Foto 04: Piso da área externa constantemente trocado por conta das rachaduras causadas pelas raízes do Ficus



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARECER TÉCNICO DE VISTORIA
Avaliação de Árvores Urbanas



Foto 05: Raízes dos Ficus expostas, danificando a estrutura da Praça Valdomiro Barbosa



Foto 06: Raízes dos Ficus expostas, danificando a estrutura da Praça Valdomiro Barbosa

Marcus Vinicius Leite Gomes
Biólogo - CRBio 62221/04-D - Matrícula 0258194
Departamento de Arborização Urbana