



Parecer Técnico

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Supressão de árvores

Solicitação nº: Área Pública

Data da Solicitação: 06.02.2020

Data de Vistoria: 06.02.2020

Endereço: Avenida do Contorno, em frente ao nº 2.370 - Gutierrez

Registro Fotográfico



Figura 01: Vista geral do indivíduo arbóreo.

Parecer técnico: Conforme vistoria *in* há uma figueira em canteiro central. O sistema radicular da árvore está causando danos à tubulação das casas situadas a frente do canteiro. Sendo assim, por estar causando danos a mesma deverá ser suprimida.

Priscila Petruco de Oliveira
Bióloga - CRBio 93215/04-D
Departamento de Arborização Urbana