



Parecer Técnico

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Supressão de Árvores

Nº 109-2019	Área Pública	Nome/Solicitante: Superintendência de Água e Esgoto - SAE	Fone:
Endereço	Rua Dez, 10 - Alvorada		
Motivo:	Danos à tubulações de esgoto		
		Data da Vistoria	08.03.2019

Registro Fotográfico



Figura 01: Vista geral do indivíduo arbóreo

Parecer Técnico: Conforme vistoria *in loco* foram indentificadas duas Figueiras (*Ficcus benjamina*) em calçada de praça, que estão com sistema radicular causando danos às tubulações de esgoto. Conforme registro fotográfico foram encontradas raízes dentro dos encanamentos. Desta forma, é autorizada a supressão dos mesmos por estarem causando danos.

Técnico Responsável: (Carimbar e assinar)

Medida compensatória:

Plantio de 02 mudas apropriadas ao local.

Anexos: