



Parecer Técnico

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Supressão de Árvores

Nº 2017-51	Área Pública	Nome/Solicitante:	Antônio Andrade Diniz
Endereço	Praça Augusto Diniz, em frente ao número 30		
Motivo:	Danificando rede de esgoto		
Solicitação:	02.08.2017	Data da Vistoria	09.08.2017
Registro Fotográfico			



Figura 01: Vista geral do indivíduo arbóreo

Parecer Técnico: Conforme vistoria *in loco* foram identificadas 03 *Ficus benjamina* em frente ao número 70 e 01 *Ficus benjamina* em frente ao número 30. De acordo com o requerente as raízes das referidas árvores estão danificando a rede de esgoto das casas próximas à praça. Poderá ser autorizada a supressão de acordo com a Lei 5.259/2013.

Técnico Responsável: (Carimbar e assinar)

Medida compensatória:

Plantio de mudas adequadas ao local de acordo com as especificações da Lei 5681/2016 e Manual de Arborização Urbana.

Anexos: